BEST AVAILABLE COPY

ELECTRONIC EQUIPMENT CARRYING RACK

Publication number: JP61287299
Publication date: 1986-12-17

Inventor:

IGARASHI HARUKICHI; UEDA KENSUKE

Applicant:

FUJITSU LTD

Classification:

- international:

H05K7/20; H05K7/18; H05K7/20; H05K7/18; (IPC1-7):

H05K7/18; H05K7/20

- European:

Application number: JP19850129252 19850614 Priority number(s): JP19850129252 19850614

Report a data error here

Abstract not available for JP61287299

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

昭61 - 287299 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)12月17日

H 05 K 7/20

7/18

7373-5F 7373-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

電子機器搭載ラツク 図発明の名称

> 願 昭60-129252 の特

願 昭60(1985)6月14日 29出

五十嵐 治吉 70発 明 者

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 明 者 健 介 上 田 富士通株式会社 の出 願 人

川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 松岡 宏四郎 の代 理 人

明

1. 発明の名称

電子機器搭載ラック

2. 特許請求の範囲

複数の電子機器ユニット (2) を挿脱可能に保 持する枠組(1)より成る電子機器搭載ラックで あって、

前記電子機器ユニット (2) のそれぞれの所定 面が対向されるように収納される閉口部 (4)を 設けると共に、

該対向部に冷却用ファン (3) を位置させて成 ることを特徴とする電子機器搭載ラック。

3. 発明の詳細な説明

(概 要)

複数の電子機器ユニットの所定面を対向するよ うに収納することができ、かつ、該対向部には冷 却用ファンを設けることにより、冷却用ファンの 数量の削減を行い、装置のコンパクト化および電 力消費の経済化を図ると共に、冷却ファンによる 騒音の低減を行うようにしたものである。

〔 産業上の利用分野〕

本発明は複数の電子機器ユニットを挿脱可能に 搭載する電子機器搭載ラックに係り、特に、該電 子機器ユニットの所定面が対向されて収納される ように形成した電子機器搭載ラックに関する.

最近では電子装置は半導体素子などの電子部品 の髙密度実装により小型化が推進され、これらの 電子装置の設置はデスクなどに併設され一般事務 室に行われるようになった。

したがって、このような電子装置は設置に際し て占有スペースが小さく、また、室内の環境を損 なうことのないよう騒音が少ないことが望まれて いる.

〔従来の技術〕

従来は第4図の従来の説明図に示すように構成 されていた。

(a) の斜視図に示すように、台足11によって支持された筐体10に電子機器ユニット13が 矢印A方向に挿脱できるように収納されて構成されている。

このような電子機器ユニット13は(b)の斜視図に示すように、フロッピーディスク14と電源部15とプリント基板によって形成された制御部16とファン17とが設けられて、構成されている。

そこで、筐体10に収納されたそれぞれの各電子機器ユニット13の冷却はそれぞれのファン17が駆動されることにより外気を矢甲F1方向より取り込み、矢甲F2方向に排気することで行われる。

(発明が解決しようとする問題点)

このような構成では冷却用ファンは各電子機器 ユニット13に設けられたファン17が用いられ るため、ファンの数量が多くなり、電力の消費が 多く、更に、大きな騒音がが発生する問題を有し

収納した電子機器ユニットの該対向部にファンを 設けることにより、収納ユニットの数量を増加させ、また、ファンの使用量の削減を行うようにし たものである。

したがって、従来に比べ設置すべき占有スペースの減少、消費電力の減少および騒音の低減を図ることができる。

(実施例)

以下本発明を第2図および第3図によって詳細に説明する。第2図は本発明による一実施例を示す斜視図、第3図は装置の斜視図である。全図を通じ、同一符号は同一対象物を示す。

第2図に示すように、枠組1の両側板1Aには ダクト5を張架するように固着し、それぞれのダ クト5には冷却用ファン3を設けるように構成し たものである。

そこで、前述の電子機器ユニット13の複数個を矢印A方向に挿入できるように両側に関口部が形成されている。

ていた。

また、設置すべき電子機器ユニット13が3ユニットになると、デスクに併設する場合は高さ方向に制限があるため、同様の筺体10をもう一つ設置しなければならなく、設置すべき占有スペースが倍となる問題を有していた。

(問題点を解決するための手段)

第1図は本発明の原理説明図である。

第1図に示すように、電子概器ユニット(2)のそれぞれの所定面が対向するように収納される 関口部(4)を設けると共に、該対向部に冷却用ファン(3)を位置させたものである。

このように構成することによって前述の問題点 は解決される。

(作用)

一つの枠組に対して互いの所定面を対向させる ことによって電子機器ユニットを収納し、更に、

このように構成すると、電子機器ユニット13 の搭載は第3図に示すように行うことができる。

一つの枠組1に対して4個の電子概器ユニット 13をそれぞれ両側より挿脱できるように搭載す ることができ、設置に際しては枠組1の下部に台 足11を固着するとで前述と同様に設置すること ができる。

また、冷却は冷却ファン3を駆動することによって外気を矢印F1方向より取り込み、矢印F2 方向に排気することで行われるため、従来のようにそれぞれの電子機器ユニット13に内臓されていたファン17は不要となる。

したがって、冷却用ファン3は2ユニットに対して1個の使用されることになり、ファンの使用 数量が削減される。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、高さを 高くすることなく一つの枠組によって 4 個の電子 概器ユニットの搭載ができる。

特開昭61-287299 (3)

したがって、従来と比べ占有スペースの削減が 図れ、また、ファンの使用数量の減少により消費 電力の削減および騒音の低減が図れ、実用的効果 は大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理説明図.

第2図は本発明による一実施例を示す斜視図.

第3図は装置の斜視図。

第4図は従来の説明図で、(a) (b) は斜視 図を示す。

図において、

1は枠組,


2は電子機器ユニット,

3は冷却ファン.


4は関口部を示す。


代理人 弁理士 松岡宏四郎







装置の斜視図 第3図





本発明1213一文施例4示才斜视图 第 2 图





従来の説明図 第4図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| DELURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.